



# AQ3

## ASSURANCE QUALITÉ NIVEAU 3 EN CNPE EDF

### PUBLIC VISÉ

Toute personne ayant à assurer la mission de Vérification d'activité au sens de la note technique EDF/UTO 85/114 au dernier indice applicable

### PRÉ REQUIS

Avoir suivi une formation Assurance Qualité ou SCN niveau 1 ou 2

### DURÉE

1 journée soit 7 heures

### NOMBRE DE PARTICIPANTS

12 stagiaires maximum

### LIEU

Dans notre centre de formation  
Z.A. du Sauget  
37420 Beaumont-en-Véron  
ou dans vos locaux

### OBJECTIF

L'objectif de cette formation est d'apporter aux personnes concernées les connaissances en Assurance Qualité leur permettant d'intervenir en qualité de Vérificateur ou de Responsable d'Intervention (HN3) en CNPE EDF.

#### Moyens pédagogiques

- Diaporama
- Étude de cas
- Questions/réponse
- Partage de retour d'expérience

#### Moyens techniques

- Dossier pédagogique
- Dossier de réalisation des Travaux
- Note technique EDF 85/114
- Spécifications Générales d'Assurance Qualité EDF
- Norme ISO 9001

#### Moyens d'encadrement

- Formateur CIN sur CNPE EDF

### MODALITÉS DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

- Feuille d'emargement
- Évaluation de la satisfaction stagiaire
- Évaluation écrite sommative en vue de la délivrance d'un certificat de stage
- Formation valable 3 ans



# AQ3

## ASSURANCE QUALITÉ NIVEAU 3 EN CNPE EDF

### PROGRAMME

- Accueil des stagiaires
- Présentation des objectifs
- Exigences qualité : Arrêté INB et Note technique 85/114
- Cas d'acceptation d'intervention
- Rôles et mission du Vérificateur
- Documents sur CNPE, conception d'un DRT
- Risques sûreté, sécurité, environnement
- Non-conformités et leur traitement
- L'évaluation de la prestation (FEP)
- Évaluation des connaissances
- Synthèse